



Lastiğin Delinmesi ► Tekerleklerin Sökülmesi

5. Ön aks cıvatasını çıkarınız.
6. Sol aks sıkıştırma cıvatalarını gevşetiniz.
7. Motosikletinizi emniyetli şekilde destekleyiniz ve bir bakım sehpası veya ceraskal kullanarak ön tekerleği yerden kaldırmaz.



8. Sağ aks sıkıştırma cıvatalarını gevşetiniz.
9. Sağ tarafta, ön aks milini çekiniz ve yan burçları ve tekerleği çıkarınız.



Sorun giderme