

## Operasi Enjin Tidak Stabil Berlaku Sekali-sekala

Jika penapis pam minyak tersumbat, operasi enjin yang tidak stabil akan berlaku sekali-sekala semasa menunggang.

Walaupun simptom ini berlaku, anda boleh teruskan menunggang skuter anda.

Jika operasi enjin yang tidak stabil berlaku walaupun dalam keadaan minyak yang mencukupi, hantarkan skuter anda untuk diperiksa oleh wakil pengedar sah anda dengan segera.