


表示灯

HISS 表示灯 P.66

- エンジンストップスイッチが RUN  の状態で、メインスイッチを ON にすると一時的に点灯し、すぐに消灯
- メインスイッチを OFF にすると 2 秒間隔で 24 時間点滅



 方向指示器表示灯

 ハイビームパイロットランプ
(前照灯上向き表示灯)

 N ニュートラル表示灯

トランスミッションがニュートラルの位置にあるときに点灯

 方向指示器表示灯