




5. クランプレバーを、下の図のように倒して、シートクランプを締付けます。



6. シートにガタがないことを確認します。




もし、シートにガタがある場合は、クランプレバーを引き起こして、アジャストナットを右回し(時計回り)に約1山(約1/8回転)分、締付けます。



クランプレバーを倒して、シートクランプを締付けます。

クランプレバーが倒せない場合は、アジャストナットを左回し(反時計回り)に少し緩めてから、クランプレバーを倒します。



アジャストナット

再度、ガタを確認し、ガタが無くなるまで動作をくり返します。

もし、ガタが無くならない場合は、Honda販売店にご相談ください。